

Termohigrômetro mini PCE-MHT 1

termohigrômetro mini em formato de bolso para medir a temperatura e a umidade, manuseamento simples, manuseamento com uma mão apenas, para medição orientativa

O termohigrômetro mini é apto para a medição rápida da temperatura e da umidade do ar. Este termohigrômetro mini mostra em 15 segundos o resultado da medição. O termohigrômetro mini é utilizado, por exemplo, nos sectores de transporte e armazenamento de alimentos. Devido às pequenas dimensões o termohigrômetro mini é ideal para a medição in situ. Se tiver alguma pergunta sobre o termohigrômetro, consulte a seguinte ficha técnica ou contate-nos através do: **+34 967 513 695** em Espanha, América Latina e internacional ou **+56 2 29381530** para Chile. Nossos técnicos e engenheiros assessorá-lo-ão com todo o gosto sobre este [termohigrômetro](#) e sobre qualquer produto de nossos [sistemas de regulação e controle](#), [medidores](#) ou [balanças](#).



- Robusto e pequeno
- Função Máx. / Mín.
- Unidade de temperatura comutável
- Indicação de temperatura e umidade
- Desconexão automática

- Iluminação de fundo automática
- Para a medição orientativa
- Tempo de resposta rápido
- Indicação do estado de bateria



Aqui se mostra a parte posterior do termohigrômetro mini.



Assim se usa profissionalmente o termohigrômetro mini.

Especificações técnicas

Intervalos de medição	0 ... 100 % H.r. -20 ... +60 °C
Resolução	0,1 % H.r. 0,1 °C
Precisão na calibração	±3,5 % H.r. (20 ... 80 % H.r.) ±5 % H.r. (0 ... 20 % H.r., 80 ... 100 % H.r.) ±1 °C (0 ... 40 °C) ±2 °C (-20 °C ... 0 °C, 40 ... 60 °C)
Tempo de resposta % H.r.	aprox. 15 s (alcança 90 % do valor final)
Tela	LCD dual com iluminação de fundo
Condições de armazenamento	-40 ... +85 °C, <99 % H.r. (sem condensação)
Condições de uso	0 ... 50 °C, <80 % H.r.
Desconexão automática	sim, aprox. aos 30 min. (desativável)
Bateria	1 x pilha de 9 V, aprox. 46 h de duração
Dimensões	55 x 32 x 10 mm
Peso	135 g



Aqui se mostra o **termohigrômetro mini** em uso.

Conteúdo da encomenda

- 1 x Termohigrômetro mini PCE-MHT 1
- 1 x Pilha
- 1 x Instruções de uso

Aqui encontra outros produtos parecidos sob a classificação "Termohigrômetro":

- [Termohigrômetro PCE-EM882](#)
(inclui sensor sonoro, sensor de luz, sensor de temperatura e medidor de umidade)
- [Termohigrômetro PCE-EM 886](#)
(inclui sensores sonoro, luz, temperatura, umidade e com função de multímetro)
- [Termohigrômetro PCE-HT71](#)
(temperatura, umidade, sensor interno... memória de 32000 valores)
- [Termohigrômetro PCE-MSR145](#)
(termohigrômetro para controlar a temperatura / umidade / pressão)
- [Termohigrômetro Log100/ Log110](#)
(temperatura / temperatura e umidade com entrada para sensor de temperatura externo)
- [Termohigrômetro TA-140](#)
(para temperatura e umidade relativa, memória máx. 50.000 valores)
- [Termohigrômetro PCE-222](#)
(inclui vários sensores para múltiplos parâmetros)



- [Termohigrômetro PCE-310](#)
(temperatura, umidade, ponto de orvalho...)
- [Termohigrômetro PCE-HGP](#)
(termohigrômetro para medir umidade relativa e absoluta e também temperatura)
- [Termohigrômetro PCE-320](#)
(umidade, temperatura, ponto de orvalho...)
- [Termohigrômetro PCE-HT 110](#)
(com sensor para temperatura e umidade)
- [Termohigrômetro PCE-THB 40](#)
(para medir a pressão barométrica, temperatura, umidade relativa, cartão de memória)
- [Termohigrômetro série EBI-2T-6](#)
(com registrador de temperatura e umidade / medição ajustável / exatidão na medição)
- [Termohigrômetro PCE-313 A](#)
(para medir umidade e temperatura, com cartão de memória SD (1 ... 16 GB))

Aqui encontra uma visão geral de [todos os medidores](#) oferecidos pela PCE Instruments.